

ANTIKONDENSACINIAI SILIKONINIAI FASADO DAŽAI



- pašalina tvirtinimo žymes
- puikus vandens garų pralaidumas
- atsparumas dėmėms
- atsparumas kenksmingiems atmosferos veiksniams, įskaitant UV spinduliuotę
- visiška mikrobiologinė dangos apsauga nuo grybelių, pelėsių ir dumblių augimo



novėrs „**boružėlės**“ efekto

PASKIRTIS

Naudojant KLEiB Q4 galima atlikti patvarų išorinių paviršių dažymą ant visų pagrindų, pavyzdžiui: betono, smiltainio, plytų ir kt., cemento-kalkių tinko, cementinio tinko, plonasluoksnių mineralinių tinkų, silikoninių dangų ir t. t. **Dažai itin rekomenduojami apšiltintų fasadų, kurių paviršiuje išryškėja vadinamasis „boružėlės“ efektas, dažymui.** Juos galima spalvinti pagal „KLEiB“ spalvų gamą.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti švarus, sausas, be riebalų ir dulkių. Įbrėžimai ir tarpai turi būti išlyginti ir užpildyti. Dažus galima tepti tik ant tvirtų, kompaktiškų ir nešančių pagrindų. Nuo dažomų paviršių reikia kruopščiai pašalinti dulkes, po to nuplauti vandeniu. Itin absorbuojantys bei trapūs pagrindai turėtų būti vieną ar du kartus gruntuojami KLEiB G2 priemone, kol bus pasiektas tinkamas absorbavimas, o pagrindas bus nešantis. Naujus, šviežius mineralinius pagrindus, pavyzdžiui: cementinį tinką, cemento-kalkių tinką, betoną ir t. t., reikia gruntuoti KLEiB G2 priemone ir dažyti praėjus ne mažiau kaip 2–3 savaitėms nuo pagrindo pagaminimo. Plonasluoksnius dekoratyvinius mineralinius tinkus reikia gruntuoti ir dažyti praėjus ne mažiau kaip 14 dienų (esant optimalioms sąlygoms, t. y. orams be lietaus ir temperatūrai nuo +10 °C iki +25 °C) atlikus tinkavimą.

DAŽŲ PARUOŠIMAS

KLEiB Q4 dažai yra tiekiami jau paruošti naudojimui. Atidarius kibirą, jo turinį reikia kruopščiai išmaišyti, kad gautųsi vienalytė konsistencija. **Dėmesio: Patartina tam tikrą paviršių padengti tos pačios serijos (datos), tomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu būdu pagamintais dažais.**

NAUDOJIMO BŪDAS

Dažai gali būti užtepami dviem sluoksniais, naudojant tik volelį arba teptuką, kai oro ir pagrindo temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C. Kitus sluoksnius rekomenduojama tepti praėjus ne mažiau kaip 4 valandoms. Laikytis bendrosios sienų dažymo technologijos. **Negalima taikyti hidrodinaminio purškimo būdo.** Įrankius valyti vandeniu.

SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

KLEiB Q4 dažai turi būti laikomi ir gabenami sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje patalpoje, aukštesnėje kaip +5 °C ir žemesnėje kaip +25 °C temperatūroje, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Paskirtis	lauke
Spalva	spalvos, dažytos „KLEiB“ sistemoje
Blizgesys pagal EN 1062-1	matas
Tankis	1 g/cm ³
Džiūvimo laikas	6-8 godzin
Našumas	5-6 m ² /l
Vandens garų pralaidumo koeficientas pagal EN 1062-1	V1
Vandens garų pralaidumas pagal EN 1062-1	W2
Sluoksnių skaičius	2
Skiediklis	vanduo

Q4	grynasis svoris	vienetų ant padėklo	sunudojimas
	10 l	44	5-6 m ² /l esant vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir porėtumo