

FARBA
SILIKONOWA

- wydajna
- odporna na zabrudzenia
- pełna ochrona mikrobiologiczna powłoki przed rozwojem grzybów, pleśni i alg
- odporna na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, w tym na promieniowanie UV
- chroni przed wilgocią
- może być barwiona zgodnie z wachlarzem kolorów KLEIB oraz dowolnym kolorem po uzgodnieniu z laboratorium KLEIB

ZASTOSOWANIE

KLEIB Q2 jest elewacyjną farbą silikonową, przeznaczoną do malowania cienkowarstwowych tynków mineralnych i silikonowych w systemach ociepleń budynków. Szczególnie polecana jest do dekoracyjnego malowania silikonowego tynku cienkowarstwowego KLEIB C6. Nadaje się również do stosowania na mineralnych podłożach takich jak: niemalowane tynki cementowe, cementowo-wapienne, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych lub silikatowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw, mogących osłabić przyczepność farby. Powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne. Świeże tynki mineralne można malować po min. 3 tygodniach sezonowania w warunkach normalnych.

PRZYGOTOWANIE WYPRAWY

Farba KLEIB Q2 dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Uwaga: Zaleca się aplikować na daną powierzchnię farbę pochodzącą z tej samej serii (daty) produkcji, w tych samych warunkach w ten sam sposób. W przypadku ponownego zamówienia farby z innej szarzy produkcyjnej, do istniejącego koloru, musi być wykonana indywidualna receptura przez dział kolorowania KLEIB.

SPÓSÓB UŻYCIA

Farbę należy rozprowadzić przy pomocy pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego, równomiernie, cienką warstwą na całej powierzchni. W zależności od chłonności i struktury podłoża farbę można nanosić wielowarstwowo. Pierwszą warstwę farby można rozcieńczyć wodą w ilości do 10%. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Każdą kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej tzn. po ok. 2-6 godzinach. Wskazane jest malowanie metodą „na krzyż” w sposób ciągły, unikając przerw w pracy. Aplikowane powierzchnie zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

KLEIB Q2 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +25°C, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Data ważności podana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie	na zewnątrz	Wydajność	6-7 m ² /l przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża
Kolorystyka	kolory barwione w systemie KLEIB	Współczynnik przenikania pary wodnej wg EN 1062-1	V ₂
Połysk wg EN 1062-1	matowy	Przepuszczalność wody wg EN 1062-1	W3
Gęstość	1,3-1,4 g/cm ³	Liczba warstw	2
Czas schnięcia (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji)	schnięcie powierzchniowe po 3-4 godzinach, nakładanie następnej warstwy po 4-6 godzinach Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia.	Rozcieńczalnik	woda

Q2	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	10 l	44	6-7 m ² /l przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża